

SERVICEPLAN



En leverans service är gjord på fordonet innan leverans. I denna ingår bland annat en axelinställning För att fordonet skall vara säker att använda och för att garantin skall gälla så måste serviceplanen följas. Protokoll för bromsanpassning (diagram) och ifylld första service vid max 500 mil skall kunna visas vid en eventuell reklamation.

Beträffande axlar och fjädring så hänvisar vi till tillverkarens serviceinstruktioner.



0 km:

- **Protokoll på utförd bromsanpassning skall kunna uppvisas vid eventuell reklamation.** Innan fordonet tas i bruk så skall en bromsanpassning till dragbilen göras. Om detta inte görs så kan stabiliteten under bromsningen och bromsträckan påverkas. Obalans i bromskraft medför också en sämre komfort och onormalt högt slitage på bromsarna på antingen dragbilen eller släpfordonet.
- Däcktrycket är vid leverans 8 bar. Kontakta din däckverkstad för att få en rekommendation om vilket däcktryck som är lämpligt för din körning. Detta ger största möjliga livslängd på däcken.

Efter första resan och efter varje hjulbyte:

- Efterdragning av hjulmuttrar (600Nm).



Max 500 mil eller senast 2 månader efter leverans:

- Protokoll på utförd ”Första service” skall kunna uppvisas vid en eventuell reklamation. Innehållet i ”Andra service” finns beskrivna under pkt 5.
- En hjulinställning är gjord på vagnen innan leverans. För att öka livslängden på däck så rekommenderar vi att en ny hjulinställning utförs vid cirka 500 mil.

Varannan vecka (vid minusgrader dagligen):

- Avtappning av kondensvatten ur lufttankar

Varje månad:


- Smörjning av vändkrans.
- Kontroll att bromsok kan röra sej på skivbromsade vagnar.

Var tredje månad:

- Rengöring av ledningsfilter.
- Kontroll av samtliga ventiler, tankar och slangar efter läckage och nötskador
- Inspektion av däcken efter ojämnt däckslitage

ÅTDRAGNINGSMOMENT

Åtdragningsmoment i Nm (olja gängor).



Fabrikat	Detalj	Moment	Anm
BRIAB	Radialstag/överfall	540	Kvalitet 10.9
BRIAB	Fjäderkrampor (u-bult)	700	Kvalitet 10.9
	Vändringsbultar	210	Kvalitet 8.8
	Dragstångsbultar	600-650	